

Helt enkelt genialt?
Nej.
Faktisk tredobbelt genialt!

EFFEKTIVT

Ligegyldigt hvor i Europa du befinder dig: Alle Mazda forhandlere kan via den digitale servicedokumentation (DSR) sætte sig ind i din bils servicehistorie og tage sig af den i overensstemmelse hermed. Unødvendige servicearbejder bortfalder - og det sparer tid og penge.

SIKKERT

Et slidt servicehæfte, måske oven i købet med oliepletter på, gør ikke noget godt indtryk! Desuden er der altid fare for, at det kan gå tabt, hvad der kan give problemer ved den næste service eller når du vil sælge bilen. Takket være DSR opstår disse risici slet ikke. Din Mazdas servicehistorie opbevares sikkert i en central database. Det øger din bils værdi, når den skal videresælges og forebygger manipulationsforsøg.

BEKVEMT

Hvad er det, der gør den digitale servicedokumentation (DSR) så praktisk? Med et skift til DSR kan du sige farvel til alle bemyndigelser. Alle nødvendige informationer er til rådighed, når som helst du har brug for dem.



„Mazda hævder sig som førende i branchen“

Drive time


www.drivetime.thinksmartmarketing.co.uk

„Hurtig, effektiv og komfortabel service“



www.channel4.com

Din Mazda partner



www.mazda.dk/DSR



DIGITALE SERVICEDOKUMENTATION
FREMTIDENS SERVICE ER DIGITAL

ZOOM-ZOOM
ZOOM-ZOOM



FREMtidens SERVICE ER DIGITAL DIGITALE SERVICE DOKUMENTATION

Mazda sætter nye standarder: ikke kun i forbindelse med biler, men også hvad angår service og vedligeholdelse. Fra nu af kan alle Mazda kunder med brugte biler også nyde fordelene ved den digitale servicedokumentation (DSR), som Mazda siden 2006 har tilbudt for alle nye biler.

DSR-konceptet

I den digitale servicedokumentation (DSR) bliver servicehistorien hele tiden opdateret og er - gemt i en absolut sikker database - altid til rådighed. Og hvis du en gang skulle have brug for et skriftligt bevis, printer din Mazda partner det gerne ud for dig. Et sådant bevis får du for øvrigt også automatisk, hver gang der udføres service.

DIN KOPI

Det er her du altid kan finde din bils data inklusive stelnummer, model og garantistart

Her kan du se dine kundedata. Kontrollér dem venligst og meddel din forhandler, hvis der er sket ændringer

Din næste servicetid står her

Her finder du din bils komplette servicehistorie

Mazda logoet viser, at serviceeftersyn er udført af en autoriseret Mazda reparatør

Mazda - Digitale Servicebog
Kunde Kopi

1 **Vogn Informationer**

Model	Mazda5
Motor	2.0L 105 hp
Gearkasse	6MT
Farve	Stellar Silver
Chassianr.	JMZCR19R6601XXXX
Registrerings nr.	EU247BA
Garanti start dato.	02/01/2006
Service intervaller	Hver 20.000 km. eller 12 md. (Hvad der kommer først.)

2 **Kunde Informationer**

Titel	Hr. og fru
Fornavn	Kaj og Karen
Efternavn	Sørensen
Vej:	Hvidovrevej 14, 3. tv.
By	Rodovre
Land	Danmark
Post nr.	2610

3 **Næste Service**

Se service oversigt i instruktionsbog for detaljer vedr. service interval og indhold.

Næste service (Hvad der må komme først)	efter km.	eller næste dato
80.000 km / 50.000 miles / år 4	82789 Km	13/10/2009

4 **Sidste Besøg**

Mazda Aut. Reparator:

Reparation Hansen Biler A/S Horsensvej 17 8000 Aarhus Tlf. +45 86 XXXXXX	Reparations dato 13/10/2008	Ordre nr. 842549	Km. 62789 Km	Service udført 60.000 km / 37.500 miles / år 3 Karoseri inspektion udført Gælder ikke Udvidet service emner udført. Udskiftning af kabinefilter Udskiftning af luftfilter Udskiftning af olie og filter
---	---------------------------------------	----------------------------	------------------------	---

5 **Forrige Besøg**

Reparation Hansen Biler A/S Horsensvej 17 8000 Aarhus Tlf. +45 86 XXXXXX	Reparations dato 30/08/2007	Ordre nr. 735361	Km. 40809 Km	Service udført 40.000 km / 25.000 miles / år 2 Karoseri inspektion udført år 2 Udvidet service emner udført. Udskiftning af kabinefilter Udskiftning af luftfilter Udskiftning af olie og filter
Reparation Hansen Biler A/S Horsensvej 17 8000 Aarhus Tlf. +45 86 XXXXXX	Reparations dato 27/09/2006	Ordre nr. 640801	Km. 20157 Km	Service udført 20.000 km / 12.500 miles / år 1 Karoseri inspektion udført Gælder ikke Udvidet service emner udført. Ikke gældende
Reparation Hansen Biler A/S Horsensvej 17 8000 Aarhus Tlf. +45 86 XXXXXX	Reparations dato 03/01/2006	Ordre nr. 600166	Km. 1 Km	Service udført Klargøring Karoseri inspektion udført Gælder ikke Udvidet service emner udført. Ikke gældende

Side 1 af 1

Sikkerheds udskrift kode: RAAGAT20081013
Udskrivet dato: 20 februar, 2009
Udskrivet af: Mueller, Max